



参考図面



参考図面



由本-不6

敷地北側



敷地北側



敷地北側



敷地北側



由本-不6

未登記機械室



未登記機械室



未登記機械室



駐車場



由本-不6

駐車場




1階階段



1階



1階




由本-不6


1階未登記物置スペース




1階未登記物置スペース



事務室



事務室



由本-不6

事務室



事務室



応接室



応接室



由本-不6

給湯室



給湯室



リネン室



リネン室



由本-不6

110号室




110号室



110号室




110号室



由本-不6

110号室



110号室



110号室
蛇口などがありません。



110号室
代表者の私物と思われる物が
放置されています。




由本-不6

110号室




110号室


自動精算機が破壊されています。



110号室



122号室




由本-不6

122号室



122号室



122号室



122号室



由本-不6

111号室




121号室



108号室



120号室




由本-不6

107号室



118号室



106号室



117号室



由本-不6

105号室




116号室



103号室



115号室



由本-不6

102号室



113号室



101号室



101号室



101号室



112号室



112号室

浴室にシャワーブースが設置されています。



112号室

階段の壁に穴が空いています。



由本-不6

112号室
階段の壁に穴が空いています。



廊下



廊下

